


Số: 3618 /CT-CHK

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2019

CHỈ THỊ

Về việc cấm vận chuyển máy tính xách tay 15-inch Macbook Pro sản xuất và tiêu thụ từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 02 năm 2017 có pin bị triệu hồi



Căn cứ văn bản triệu hồi số 19-152 của Ủy ban an toàn hàng tiêu dùng Mỹ với sản phẩm máy tính xách tay 15-inch Macbook Pro sản xuất và tiêu thụ từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 02 năm 2017;

Căn cứ quyết định cấm vận chuyển máy tính xách tay 15-inch Macbook Pro sản xuất và tiêu thụ từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 02 năm 2017 của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA);

Để đảm bảo an toàn cho hành khách cũng như tàu bay trong quá trình khai thác, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam chỉ thị:

1. Cấm hành khách, thành viên tổ bay mang máy tính xách tay 15-inch Macbook Pro sản xuất và tiêu thụ từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 02 năm 2017 có pin bị triệu hồi khi đi tàu bay (theo văn bản triệu hồi số 19-152 đính kèm) dưới mọi hình thức, và cấm việc vận chuyển bằng đường hàng hoá đối với loại máy tính xách tay này. Hành khách cố ý làm trái quy định có thể bị từ chối vận chuyển và xử phạt theo quy định.
2. Các hãng hàng không thông tin tới tất cả các đại lý, phòng vé của mình, xây dựng quy trình kiểm soát, các câu hỏi an ninh đối với hành khách khi làm thủ tục lên tàu bay (check-in) để thực hiện đúng nội dung của chỉ thị.
3. Các cảng hàng không triển khai nội dung chỉ thị tới các đơn vị liên quan (các đơn vị phục vụ mặt đất, đơn vị an ninh,...), xây dựng quy trình kiểm soát, các câu hỏi an ninh đối với hành khách khi làm thủ tục check-in để đảm bảo thực hiện đúng nội dung của chỉ thị.
4. Các cảng vụ, đại diện cảng vụ tăng cường giám sát, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và các bên liên quan trong việc thực hiện nội dung của chỉ thị.
5. Các hãng hàng không xây dựng quy trình phối hợp với hành khách và các bên liên quan trong việc xử lý đối với những máy tính được phát

hiện và bị cấm vận chuyên, tránh làm mất mát tài sản của hành khách khi đi tàu bay; đồng thời xây dựng quy trình ứng phó, xử lý đối với tình huống máy tính được phát hiện cùng hành khách ở trên chuyến bay.

6. Trên chuyến bay, nếu tổ bay nhận thấy hành khách có mang theo và sử dụng máy tính xách tay 15-inch Macbook Pro sản xuất và tiêu thụ từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 02 năm 2017 có pin bị triệu hồi, tổ bay cần ngay lập tức hướng dẫn để hành khách thực hiện các yêu cầu như: tắt nguồn máy tính, không sạc pin và tuân thủ theo đúng quy trình ứng phó được hãng xây dựng.
7. Các hãng hàng không báo cáo về Cục Hàng không Việt Nam ngay khi có các vi phạm liên quan theo nội dung của chỉ thị.
8. Chỉ thị sẽ hết hiệu lực khi có thông báo chính thức tiếp theo của Cục Hàng không Việt Nam.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện ngay, trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, cần kịp thời báo cáo về Cục Hàng không Việt Nam để được hướng dẫn giải quyết. *ph*

Nơi nhận:

- Các Phó Cục trưởng;
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP
- Công ty cổ phần hàng không Vietjet;
- Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines;
- Công ty bay dịch vụ hàng không(VASCO);
- Cảng vụ hàng không miền Bắc, Trung, Nam;
- Công ty hàng không Tre Việt (Bamboo Airways);
- Công ty hàng không Hải Âu;
- Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam;
- Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn;
- Công ty trực thăng Miền Bắc, Miền Nam;
- Lưu: VT, TCATB(Duy28b). *duy*




CỤC TRƯỞNG

Đinh Việt Thắng



United States
CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION

Apple Recalls 15-Inch MacBook Pro Laptop Computers Due to Fire Hazard



Recall Summary

Name of product:

15-inch MacBook Pro laptop computers

Hazard:

The batteries in the recalled laptop computers can overheat, posing a fire hazard.

Remedy:

Repair

Recall date:

June 27, 2019

Units:

About 432,000 (in addition, about 26,000 were sold in Canada)

Consumer Contact:

**Apple at 800-275-2273 anytime, or
online at www.apple.com, click on
support, then “15-inch MacBook Pro
Battery Recall Program” at the bottom
of the page for more information.**

Recall Details

In Conjunction With:



Description:

This recall involves certain Apple 15-inch MacBook Pro laptop computers. The recalled laptop computers have a 15.4-inch (diagonal) display, 2.2-2.5 GHz processors, 256GB-1TB solid-state storage, two Thunderbolt 2 ports, two USB 3 ports, and one HDMI port. Consumers can determine if their laptop computer is included in this recall by checking the laptop's serial number at <https://support.apple.com/15-inch-macbook-pro-battery-recall/>. The serial number can be found on the underside of the laptop computer or by choosing "About This Mac" from the Apple menu. Only MacBook Pro 15-inch model laptop computers with certain serial numbers are included.

Remedy:

Consumers should immediately stop using the recalled laptop computers. Contact Apple to determine if the laptop computer is a part of the recall and to schedule a free repair.

Incidents/Injuries:

Apple has received 26 reports of the laptop's battery overheating, including five reports of minor burns and one report of smoke inhalation, as well as 17 reports of minor damage to nearby personal property.

Sold At:

Apple stores and electronics stores nationwide, and online at www.apple.com from September 2015 through February 2017 starting at about \$2,000.

Manufacturer(s):

Apple Inc., of Cupertino, Calif.

Importer(s):

Apple Inc., of Cupertino, Calif.

Distributor(s):

Apple Inc., of Cupertino, Calif.

Manufactured In:

China

Recall number:

19-152
