

PHỤ LỤC

I. Yêu cầu chi tiết đối với vật tư, nhân công sửa chữa xe ô tô NISSAN NAVARA 51C-255.44

STT	MÃ PHỤ TÙNG	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐVT	SL	Ghi chú	
1	Phục hồi cân chỉnh lại 4 béc kim phun:					
	- Thay đầu kim phun					
	- Thay bộ van dầu					
	- Cân chỉnh nhiên liệu đầu ra trên máy chuyên dụng					
	GC	Đầu kim phun	cái	4.0		
		Van dầu	bộ	4.0		
		Nhân công	công	1.0		
		Thời gian	ngày	4.0		
2	Gia công súc kết nước					
	GC	Nhân công	công	1.0		
		Thời gian	ngày	3.0		
3	Công đại tu động cơ:					
	- Tháo rã toàn bộ động cơ					
	- Cân chỉnh khe hở, sẩy suppap					
	- Vệ sinh lắp lại động cơ					
		12033EB70A	Bạc máy	Bộ	1.0	NISSAN
		A0101EB70A	Bộ roan đại tu	Cái	1.0	NISSAN
		A2208ES60A	Bạc biên barie	Cái	1.0	NISSAN
		14411EB70D	Tubo tăng áp	Cái	1.0	NISSAN
		1446IEB70A	Kết giảm nhiệt Turbo	Cái	1.0	NISSAN
		30100JS10C	Lá côn	Cái	1.0	NISSAN
		30210JS10B	Mâm Ép	Cái	1.0	NISSAN
		3050269F10	Pi tê	Cái	1.0	NISSAN
		13028EB70A	Dây curoa cam	dây	1.0	NISSAN
		13070EB71B	Tăng đũa cam	Cái	1.0	NISSAN
		13091EB71B	Đỡ cam	Cái	1.0	NISSAN
		11720EB70C	Dây curoa tổng	Cái	1.0	NISSAN
		119271HCOA	Bi đỡ dây curoa tổng	Cái	1.0	NISSAN
		119555X00D	Tăng tổng	Cái	1.0	NISSAN
		E6110EB71A	Phuộc nhún trước	Cái	2.0	NISSAN
		E6200EB71A	Phuộc nhún sau	Cái	2.0	NISSAN
		21010EB70A	Bơm nước	Cái	1.0	NISSAN
	15010EB70A	Bơm nhớt động cơ	Cái	1.0	NISSAN	
	21082EB70C	Ly tâm quạt	Cái	1.0	NISSAN	

	24010JR68C	Bộ dây điện thân xe	Bộ	1.0	NISSAN
	24012JS34E	Bộ dây điện động cơ	Bộ	1.0	NISSAN
	keoxam	Keo xám	Tuýp	5.0	
	KEO1	Keo số 1	Tuýp	1.0	
	3M088880	Chai vệ sinh đa năng 3M	Chai	3.0	3M
	TOTAL COOLELF AUTO SUPRA	Nước làm mát động cơ	Can (4L)	2.0	TOTAL
	1520813N30A	Lọc nhớt	Cái	1.0	NISSAN
	16403I1200B	Lọc dầu	Cái	1.0	NISSAN
	TOTAL QUARTZ 7000 10W30	Nhớt động cơ	Can (6L)	1.0	TOTAL
	CSC	Nhân công	công	3.0	
		Thời gian	ngày	6.0	
4	Đồng cân chỉnh body:				
	- Cân chỉnh 4 cửa xệ				
	- Phục hồi 4 bản lề cửa rơ				
	- Đồng sửa chữa móp trên thân xe				
	- Đồng vá mục xung quanh thân xe				
		CSC	Sửa chữa 4 bản lề cửa rơ	cái	4.0
	Đồng sửa chữa móp trên thân xe		Lần	1.0	
	Đồng vá mục xung quanh thân xe		Lần	1.0	
	Nhân công		công	2.0	
	Thời gian		ngày	3.0	
5	Công tháo lắp toàn bộ nội thất, thay thế phụ tùng				
	80901JL19D	Tappi cửa trước trái + phải	Cái	2.0	NISSAN
	82901JR09D	Tappi cửa sau trái + phải	Cái	2.0	NISSAN
	68100JR80D	Khung Táp Lô trước	Cái	1.0	NISSAN
	62310JS500	Mặt ga lăng	Cái	1.0	NISSAN
	CLST09	Đèn stop trên thùng sau	Cái	1.0	NISSAN
	80430EB700	Chuột giữ cửa	Cái	4.0	NISSAN
	80501EB70A	Ngàm khóa cửa trước trái	Cái	1.0	NISSAN
	28890JR81A	Cần Gạt Mưa	Cái	2.0	NISSAN
	26010EB71B	Đèn pha trước	Cái	2.0	NISSAN

	CSC	Nhân công	công	2.0	
		Thời gian	ngày	3.5	
6	Sơn đại tu nguyên xe				
	SONXE	màu sơn SIKKEN	kg	4.0	
		màu lót SIKKEN	kg	1.7	
		bột trét SIKKEN	kg	5.0	
		Lót sét SIKKEN	kg	0,5	
		Dầu bóng SIKKEN	Kg	5.0	
		Nhân công	công	3.0	
	Thời gian	ngày	7.0		
7	Gia công sơn mi:				
	- Phay + chà bề mặt sơn mi				
	- Đóng sơn mi vào lỗ máy và xoay lại theo kích thước pitton				
	GC	Sơn mi	cái	4.0	
Nhân công		công	2.0		
Thời gian		ngày	2.5		
8	Bào Nấp máy :Phay CNC bề mặt nắp máy				
	GC	Nhân công	công	2.0	
		Thời gian	ngày	1.0	
9	Công thay kính				
	119555X00D	Kính hông trái thùng Caropy	Cái	1.0	NISSAN
	VT-200	Keo dán kính	Tuýp	2.0	
	CSC	Nhân công	công	2.0	
		Thời gian	ngày	0.5	
10	Công thay thế hệ thống lạnh , bơm xạc ga lạnh				
	92600EB90E	Lốc Lạnh	Cái	1.0	NISSAN
	92100EB70A	Dàn nóng	Bộ	1.0	NISSAN
	27280JS80A	Dàn lạnh trong xe	Bộ	1.0	NISSAN
	92200EB70B	Van tiết lưu	Cái	1.0	NISSAN
		Ga Lạnh	kg	0.2571	
	ZO1300-13	Nhớt lạnh	gam	0.3636	
	CSC	Nhân công	công	2.0	
		Thời gian	ngày	2.0	

II. Yêu cầu chung đối với vật tư sửa chữa

- Các phụ tùng sửa chữa, thay thế phải mới 100%, chưa qua sử dụng;

- Các phụ tùng sửa chữa, thay thế phải đảm bảo yêu cầu đúng kỹ thuật, đúng chủng loại, tương thích với phương tiện.
- Bảo hành tối thiểu 6 tháng sau khi 02 bên ký biên bản thanh lý hợp đồng.